

Схема подключения преобразователя частоты EuraDrives серии E1000

Входы:

цифровых – 5
аналоговых – 2

Выходы:

цифровых – 1
аналоговых – 2
релейных – 3

